

Restaurierung Goll-Orgel Pfarrkirche Göschenen Stand 31. März 2020



Pünktlich wurde am Montag, 2. März 2020 mit der Restaurierung gestartet. (3 MA der Firma Goll + meine Wenigkeit)

Folgende Arbeiten wurden in den ersten 2 Wochen erledigt:

- Ausbau aller Holz- und Metallpfeifen.
- Reinigung derselben.



- Nach dem Ausbau sämtlicher Pfeifen wurde der Innenraum der Orgel gründlich gereinigt.
- Sämtliche Holzteile sind vom Schimmelpilz befallen und wurden nach der Reinigung mit einem Spezialmittel imprägniert.

- Infolge Platzmangel auf der Empore werden die Holzpfeifen im Kirchenschiff gelagert.



- Ausbau des Antriebmotors inkl Spannungsregler der Luftanlage. Dieser muss komplett revidiert werden und wurde demzufolge einer Spezialfirma übergeben.
- Registereinschalt- und Tonventiltaschen wurden demontiert und mit neuen Lederteilen versehen.
- Der Innenraum bekommt eine zweckdienliche Beleuchtung.
- Die elektrische Installation wird teilweise erneuert
- Die Klaviatur wurde ausgebaut und zur Instandstellung zur Firma Goll in Luzern gebracht.

Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, an dem die Pfeifen Registerweise wieder eingebaut werden könnten. Aber leider hat auch uns das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Arbeiten in Göschenen sind eingestellt. (Keine Übernachtungsmöglichkeiten und keine Verpflegung). Diverse Kleinteile wurden von den Monteuren zur Instandstellung in die Firma mitgenommen. Wir müssen abwarten, was die Zukunft bringt. Ich werde Sie dann rechtzeitig über das weitere Vorgehen orientieren.

Grüsse, verbunden mit einem «bleibit gesund» von Geni Rothenfluh